

„Spider“ mechanizmo priežiūra

Kai vidutinis vėjo greitis siekia 12 m/s (vėjo gūšiai apie 20 m/s) ar daugiau, „Spider“ mechanizmą būtina nuleisti.

Reguliariai tikrinkite lyno susidėvėjimą ties mazgu ir apie 10 cm nuo jo.

Jei lynas įplyšęs, nupjaukite įplyšusią dalį ir padarykite naują mazgą.

Normaliomis oro sąlygomis ši procedūra kartojama kas tris mėnesius arba trumpesniais intervalais.

Jei kėlimo mechanizmas per klaidą buvo pakeltas blogomis oro sąlygomis, visuomet patikrinkite lyno būklę pagal pirmiau pateiktus nurodymus.

Atminkite, kad plastikinis rutuliukas, kuris saugo, kad metalinės dalys nesusidurtų viena su kita, VISADA turi būti pritvirtintas pagal montavimo instrukcijas.

Rekomenduojamas didžiausias vėliavos dydis yra 1,5 x 3,5 m (plotis x aukštis).

„AB GUSTAV STRÖMBLAD“

Gamla Alingsåsvägen 27,

433 38 PARTILLE